

AEROPUERTO DE TALARA



Ulrich Diaz, Noelia Carolina
JEFATURA ZONAL NORTE

CONTENIDO

CONTENIDO	1
AYUDA MEMORIA AEROPUERTO DE TALARA	2
REGION	2
AEROPUERTO DE TALARA	2
INFORMACION GENERAL AEROPORTUARIA:	3
CARACTERISTICA FISICAS DEL AEROPUERTO de TALARA.....	4
LISTADO DE SISTEMAS DE RADIO AYUDA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES	5
LISTADO DE ELEMENTOS DE METEOROLOGÍA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES	6
LISTA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.....	7
LISTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	8
PERSONAL OPERACIONAL, DISPONIBLE Y HORARIO DE OPERACIÓN	9
AYUDAS VISUALES:.....	10
AYUDAS LUMINOSAS:	10
SEÑALIZACIÓN:.....	11
SERVICIOS QUE SE PROPORCIONA.....	12
HORARIO DE ATENCIÓN/OPERACIÓN DEL AEROPUERTO de talara.....	12
INFRAESTRUCTURA / EDIFICACIONES	12
TERMINAL DE PASAJEROS	14
INSTALACIONES EN EL TERMINAL	16
PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR.....	16
SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS – SEI	16
AEROLINEAS QUE OPERAN	18
INFORMACION A TENER EN CUENTA SOBRE EL Aeropuerto de talara	19

AYUDA MEMORIA AEROPUERTO DE TALARA

REGION PIURA



AEROPUERTO DE TALARA

Talara es una Ciudad del noroeste del Perú, Capital del Distrito de Pariñas del Departamento de Piura, situada a orillas del Océano Pacífico es tierra de tablazos desérticos y de bosques secos y chaparrales de algarrobo.

Hablar de la historia de Talara es hablar del petróleo peruano, por eso se le conoce como la capital del oro negro.

El 11 de diciembre del año 2006 los Aeropuerto de Talara conjuntamente con las Sede de Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Pisco, fueron entregados al concesionario AEROPUERTOS DE PERÚ S.A.C., haciéndose la entrega efectiva de los Aeropuertos de Piura, Chiclayo y Pisco en el año 2008.

En vista que en la mayoría de los casos, el Jefe de Aeropuerto y el Personal Administrativo pasó a laborar al concesionario, CORPAC S.A. tuvo que asignar personal para que cumpla con la función administrativa y en algunos casos funciones de coordinación operativa, en dichos Aeropuertos.

2. Ubicación

El Aeropuerto de Talara, está Ubicado en la Región Piura Provincia de Pariñas Distrito de Talara a 2 Km. De la Ciudad, el Aeropuerto “CAP. FAP VICTOR MONTES ARIAS” de Talara inicia sus Operaciones en 1956 y cuenta con una pista de 2460 metros de largo y 45 de ancho y una Torre de Control de 5 pisos con 15 metros de altura.

INFORMACION GENERAL AEROPORTUARIA:

Horario de Operaciones	: 13:00UTC – 21:00UTC
Temperatura de referencia	: 31°C
Elevación	: 282 PIES
Coordenada geográfica	: 04°34'22"S- 081°15'08"W

Administración del Aeropuerto : Victor M. Fernandez Davila Bolaños
Claudia Araceli Palomino de Orozco

Teléfono/IP : 7350

Celular : 928603628

Correo Electrónico : vmfernandez@corpac.gob.pe

Operaciones Torre AFIS : Rubén Aldo Lopez Palomino
Cynthia Mercedes Loayza Recalde
Dionisio Pablo Giraldo Rosales

Teléfono : 073-381363

Correo Electrónico : torretalara@corpac.gob.pe

Tecnico CNS Radar : Carlos David Huaraca Huamani

CARACTERISTICA FISICAS DEL AEROPUERTO DE TALARA

Las características del área de movimiento en el aeropuerto de Talara son las siguientes:

- **PISTA:** material de asfalto, su resistencia es 40/F/C/X/T, los designadores de pista son RWY 17 / 35; sus dimensiones son 2460 x 45 m.

- **ZONA DE PARADA:** material de cemento, sus dimensiones son 60 x 45 m.
- **CALLE DE RODAJE:** material de asfalto su resistencia es Alfa 39/F/C/X/T y Bravo 36/F7C/T
- **PLATAFORMA:** material de Concreto, su resistencia es 45/R/B/W/T, cuenta con 03 puestos de estacionamiento de aeronave completamente señalizados; sus dimensiones son 210 x 50 m.
- **PLATAFORMA DE VIRAJE EN PISTA:** material asfalto.

- **FRANJA DE PISTA:**



LISTADO DE SISTEMAS DE RADIO AYUDA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES

EQUIPOS	MODELO	POTENCIA	FRECUENCIA	COBERTURA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL
VOR	CVOR1150A	50.18W	116.1 MHZ	100NM	RADIAL3	BUENO
RADAR	MODE-S- IRS- 2020MMP/S		1030MHZ	256MN	04°34'36"S81/15'15"W	BUENO

LISTADO DE ELEMENTOS DE METEOROLOGÍA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES

EQUIPO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL
ALTIMETRO	VAISALA	PA21		49911	OFC. COM.	OPERATIVO
ANEMOMETRO	VAISALA	WD50		G0511010	OFC. COM.	OPERATIVO
ABRIGO METEREOLÓGICO					CAMPO	OPERATIVO
TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA	PRECISION			25302/10 Y 25358/10	ABRIGO MET.	OPERATIVO
BAROMETRO	MULLER BERLIN	FUESS			COMUNICACIONES	OPERATIVO
PSICROMETRO					COMUNICACIONES	OPERATIVO
PLUVIOMETRO	LAMBRECHY	S/M		8303590033	CAMPO	OPERATIVO
INDICADOR DE VIENTO					RWY17/RWY35	OPERATIVO



LISTA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES

TRANSCÉPTORES TX/RX./VHF-HF				
EQUIPO	MARCA	POTENCIA	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
		WTS		
H. F.	VERTEX	100W	8896.5 KHZ	OPERATIVO
H.F.	DITELL	10 W	118.4kHz	OPERATIVO
VHF/SEI	JOTRON	10 W	119.5 MHZ	
RECEPTOR	JOTRON		126.8 MHZ	OPERATIVO
TRANSCÉPTOR	YAESU		9060 MHZ	OPERATIVO
SISTEMA CADAS				
EQUIPO	MARCA	AÑO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
		FABRICACION		
IMPRESORA	OKI	2013	TORRE AFIS	OPERATIVO
UPS	APC	2018	TORRE AFIS	OPERATIVO
CPU	HP	2018	TORRE AFIS	OPERATIVO
MONITOR	HP	2018	TORRE AFIS	OPERATIVO
TECLADO	HP	2018	TORRE AFIS	OPERATIVO
MONITOR	HP	2018	TORRE AFIS	OPERATIVO

LISTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

GRUPOS ELECTROGENOS				
EQUIPO	MARCA	MODELO	POTENCIA WATTS	OBSERVACIONES
GRUPO ELECTROG 01	CUMMINS	TDSGAC1016957	150KW	OPERATIVO
GRUPO ELECTROG 02	CUMMINS	DSGAC1610915	150KW	OPERATIVO
GRUPO ELECTROG 01 RADAR	WILSON	PGWPEP22EBMU0 0978	45KW	OPERATIVO
GRUPO ELECTROG 02 RADAR	WILSON	PGWPEP22EBMU0 0978	45KW	OPERATIVO



PERSONAL OPERACIONAL, DISPONIBLE Y HORARIO DE OPERACIÓN


En el aeropuerto Talara no se brinda servicio de control de tránsito aéreo, pero si se proporciona Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo.

De acuerdo a la información descrita el personal habilitado para brindar el servicio antes mencionado con el que cuenta el aeropuerto Talara es de 05 especialistas AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo) divididos en dos turnos.



AYUDAS VISUALES:

Se cuenta Indicador de Dirección de Viento (WDI) o Anemoscopio en pistas: 17/35



AYUDAS LUMINOSAS:

El Aeropuerto de Talara si cuenta con Sistema APAPI.



SEÑALIZACIÓN:

- Umbral de Pista.
- Designadores de Pista.
- Eje de Pista.
- Zona de Toma de Contacto.
- Faja lateral de Pista.
- Punto de Visada.
- Eje Calle de Rodaje.
- Punto de Espera en Calle de Rodaje.
- Borde de Plataforma.
- Luces Borde de Pista
- Luces Umbral de Pista 17/35
- Línea de Delimitación de Equipos en Plataforma.
- Barra de Viraje en Plataforma.
- Barra de Tren Delantero en Plataforma.
- Designación de Puesto de Estacionamiento en Plataforma.



SERVICIOS QUE SE PROPORCIONA

- Servicio Información de Vuelo de Aeródromo – AFIS.
- Servicio AIS/ARO.
- Servicio de Meteorología – COM-MET.
- Servicio de Extinción de incendios “CAT 7” – SEI. (A cargo de ADP)

HORARIO DE ATENCIÓN/OPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE TALARA

- | | |
|---|---------------|
| • Servicio AFIS: | 08:00 A 14:00 |
| • Servicio COMUNICACIONES: | 08:00 A 14:00 |
| • Servicio AIS/ARO: | 08:00 A 14:00 |
| • Servicio METEREOLOGIA: | 08:00 A 14:00 |
| ----- | |
| • Servicio SEI (a cargo de ADP): | 08:00 A 14:00 |

INFRAESTRUCTURA / EDIFICACIONES

Las únicas Áreas de CORPAC son:

- Torre de Control
- Casa Fuerza
- Almacenes
- Estación radar
- Estación VOR




VEHICULOS ASIGNADOS

EQUIPO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL
CAMIONETA	NISSAN	NAVARA	GRIS	MNTCCUD40F6601891	RADAR	OPERATIVO
CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	BLANCA	JNICPGD22X480001	OFC. COM.	OPERATIVO
MOTOKAR	HONDA	CG-125	PLATA	8V2KRF02070012319	CAMPO	OPERATIVO



TERMINAL DE PASAJEROS

Niveles de Piso	: 01	(a cargo de ADP)
Área Total del Terminal	: 1611.55	(a cargo de ADP)
Área Hall Principal	: 350.48m2	(a cargo de ADP)
Número de Counters	: 08	(a cargo de ADP)
Área Zona de embarques	: 01	(a cargo de ADP)
Butacas	: 90	(a cargo de ADP)



INSTALACIONES EN EL TERMINAL

Se encuentra a cargo de un concesionario ADP

Sala VIP	: 01 provisional	(a cargo de ADP)
Oficinas Administrativas	: 01	
Oficinas de Aerolíneas	: 01 disponible	(a cargo de ADP)
Restaurantes	: No	
Almacenes de carga	: No	

PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Dimensiones	: 2500m2	(a cargo de ADP)
Puestos de estacionamiento	: 51	(a cargo de ADP)
Peaje	: 6.50	(a cargo de ADP)




SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS – SEI

SE ENCUENTRA A CARGO DE LA CONSEJONARIA ADP

TIPO DE VEHICULO	INDICATIVO	TOTAL DISPONIBLE EN EL VEHICULO		
		AGUA	ESPUMA	PQS
E-ONE	TITAN R-7	1688Glns	200Glns	500lbs
E-ONE	TITAN R-9	1688Glns	200Glns	500lbs
TOTAL				

CATEGORIA CAT 7



AEROLINEAS QUE OPERAN

Las aerolíneas que ingresan en esta Sede son:

- Particulares: LATAM, SKYAIR, DEA, ADARA, ATSA
- Fuerzas Armadas: FAP, EP, INP, NAVAL Y PNP



REUBICACION DE OFICINA



MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA VEHICULAR

INFORMACION A TENER EN CUENTA SOBRE EL AEROPUERTO DE TALARA

Actualmente se necesita efectuar trabajos de

- Cambios de puertas zona casa fuerza
- Logo de CORPAC en Torre de Control
- Cambio de Faro Aeródromo
- Instalación Permanente de Luces borde de pista

Teniendo en cuenta que el Aeropuerto de Talara según AIP PERU labora de 08:00 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a sábado

Es necesario el siguiente personal Técnico Operativo


- 01 Técnico Electricista



REMODELACION TORRE DE CONTROL










MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL



MANTENIMIENTO TECHO TORRE DE CONTROL



PISO ANTIDESLIZANTE TORRE CONTROL



OFICINA COM-MET



ILUMINARIA TORRE DE CONTROL